

# FSL 500C6Y00

Lichtleiter für Füllstands-Erkennung

Fiber optics for liquid level detection

Fibre optique pour la détection de niveaux



10146556

 **Baumer**

Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

**Canada**  
Baumer Inc.  
CA-Burlington, ON L7M 4B9  
Phone +1 (1)905 335-8444

**Italy**  
Baumer Italia S.r.l.  
IT-20090 Assago, MI  
Phone +39 (0)2 45 70 60 65

**China**  
Baumer (China) Co., Ltd.  
CN-201612 Shanghai  
Phone +86 (0)21 6768 7095

**Singapore**  
Baumer (Singapore) Pte. Ltd.  
SG-339412 Singapore  
Phone +65 6396 4131

**Denmark**  
Baumer A/S  
DK-8210 Aarhus V  
Phone +45 (0)8931 7611

**Sweden**  
Baumer A/S  
SE-56133 Huskvarna  
Phone +46 (0)36 13 94 30

**France**  
Baumer SAS  
FR-74250 Fillinges  
Phone +33 (0)450 392 466

**Switzerland**  
Baumer Electric AG  
CH-8501 Frauenfeld  
Phone +41 (0)52 728 1313

**Germany**  
Baumer GmbH  
DE-61169 Friedberg  
Phone +49 (0)6031 60 07 0

**United Kingdom**  
Baumer Ltd.  
GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ  
Phone +44 (0)1793 783 839

**India**  
Baumer India Private Limited  
IN-411038 Pune  
Phone +91 20 2528 6833/34

**USA**  
Baumer Ltd.  
US-Southington, CT 06489  
Phone +1 (1)860 621-2121

[www.baumer.com/worldwide](http://www.baumer.com/worldwide)


## Montagehinweise Mounting instructions Montage

### Konfektionierung (1)

Die Lichtleiter können mit dem speziellen Schneidegerät selber auf die benötigte Länge konfektioniert werden. Verschiedene Querschnittsbohrungen unterstützen das richtige Handling und ermöglichen einen sauberen Schnitt. Jedes Schnittloch soll nur einmal verwendet werden.

### Befestigung des Lichtleiters:

- Den Lichtleiter mit den beigelegten Kabelbindern wie unten in der Zeichnung ersichtlich montieren.



### Funktionsprinzip mit Lichtleiter-Verstärker:

- Der Ausgang des Sensors schaltet, sobald die Flüssigkeit im Rohr/Schlauch zwischen den Sender und Empfänger gelangt (Markierung auf Gehäuse).


Sämtliche Einstellungen sind in der Bedienungsanleitung des Lichtleitergerätes ersichtlich!

### Cutting the fibers (1)

Plastic fiber optic cables can be easily cut to length by a special cutting tool. An array of through bores with different diameters assure a clean cut. Use each bore just once!

### Sensor mounting:


- Mount the sensor as shown in the drawing below:



### Function principle with a fiber optic amplifier:

- The sensor output switches, if liquid in a pipe/tube reaches the light beam between the emitter and receiver (marked on the housing).

Please refer to the user manual of the fiber optic amplifier for setting information!



Lichtleiter konfektionieren  
cut fibers to length  
confection des fibres

### Allg. Sicherheitsbestimmungen

### General safety instructions

### Instructions générales de sécurité

- Die Angaben des Sicherheitskonzeptes und die Einsatzgrenzen sind in der Verkaufsdokumentation zu beachten.

- Safety concept information and limiting parameters as published in the sales documentation apply at all times.


- Les caractéristiques pour les consignes de sécurité ainsi que les paramètres de montage sont à respecter et à contrôler avec la documentation de vente.

### Confection (1)

Les fibres peuvent être coupée à la longueur désirée avec le couteau livré. Sur le couteau, les différents diamètres permettent de couper idéalement la fibre. Chaque diamètre ne doit être utilisé qu'une fois pour la coupe.

### Installation :

- Le capteur doit être installé avec les pièces de fixation comme le montre le dessin ci-dessous :



### Principe de fonctionnement avec cellule pour fibres:

- La sortie du capteur sera active dès que le liquide atteint le niveau de l'émetteur et du récepteur (marquage sur la sonde)


Tous les réglages sont évidents dans le mode d'emploi de la cellule pour fibre optique!

Technische Daten  
Technical data  
Données techniques


Zugfestigkeit	Tensile strength	Charge en traction	20N max.
Biegeradius	Bending radius	Rayon de courbure	r = 4mm
Material Gehäuse / Lichtleiter	Material housing / fiber sheath	Matériaux de tête de détection / de câble	PEI, PC / PA66
Betriebstemperaturbereich	Operating temperature	Température de fonctionnement	-30 to +70°C
Max. Rohrdurchmesser / max. Wandstärke	Max. pipe width / max. pipe thickness	Diamètre max. du tuyau / épaisseur max. de la paroi	3 - 13mm / 1mm

Installationsvorgang  
Set-up procedure  
Procédé d'Installation

- 1 Arretierungshebel entriegeln  
*release locking lever*  
*ouvrir les leviers de serrage*




- 2 -Lichtleiter bis Anschlag einführen  
-Mit 0,5mm<sup>2</sup> Lichtleiter bitte Bild 2a und 2b beachten  
  
-fully insert fiber until mechanical stop with 0,5mm<sup>2</sup>  
-to mount 0,5mm<sup>2</sup> fibre, please note fig. 2a and 2b  
  
-glisser les fibres jusqu'en butée  
-pour le montage des fibres à 0,5mm<sup>2</sup>, voir les figures 2a et 2b.




- 2a Reduktionshülse montieren  
(Rundung gegen Arretierungshebel)  
  
mounting of the reduction tube (rounded part must face to locking lever)  
  
montage de la réduction (la partie ronde doit être orientée vers le levier de serrage)



- 3 Arretierungshebel verriegeln  
*lock locking lever*  
*fermer les leviers de serrage*



- 4 Sensor einstellen  
*adjust the sensor*  
*régler le capteur*



Hinweise zum Betrieb  
Notes on use  
Indications de service

- Lichtleiter nicht beschädigen
- Minimale Biegeradien beachten
- Lichtleiter nicht in abrasiver Umgebung einsetzen
- Lichtleiter keinen Zug-, Druck- oder Torsionsbelastungen aussetzen
- Lichtaustrittsfläche nicht zerkratzen
- Lichtleiterende vor direkter Einstrahlung durch Fluoreszentröhren oder ähnlichen Lichtquellen schützen
- Verschmutzte Lichtleiter- oder enden mit weichem Lappen reinigen
- Tast- und Betriebsreichweiten siehe Dokumentation

- do not damage the fiber optics
- the minimum bending radius must be observed
- fiber optics should not be operated in abrasive environment
- no tension, pressure or torsion should be exerted on the fiber optics
- fibers must be protected from damage or scratch at light-exit end
- fiber light-exit end must be protected from direct radiation of fluorescent light or similar light sources
- use a soft cloth to clean the fiber optics
- see documentation for sensing distance or actual range

- ne pas endommager la fibre optique
- contrôler le rayon minimal de courbure
- la fibre ne doit pas être montée dans un environnement abrasif
- ne pas créer une pression, torsion, tension sur la fibre
- ne pas griffer la sortie de la fibre
- protégez la sortie de la fibre des lumières fluorescentes ou autres sources lumineuses
- nettoyez les fibres avec un chiffon
- portée de détection, voir la documentation